

Акт сдачи приемки работ по огнезащите деревянных конструкций

Организация-заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Жемчужина»

Организация-исполнитель: Забайкальское межрайонное отделение Забайкальского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Основание для проведения работ: ДОГОВОР № ОГ-244/22 от «_»_ 2022 г.

Лицензия № 6-Б/01624 от 31.12.2013 г.

Рабочая комиссия в составе:

Заказчика: Зав. МДОУ Сегаленко А.В., Зам. зав по АХЧ Белашенков Е.Н.

Исполнителя: Председатель Иванов Э.В.

Пропитчик Волковская А.А.

Установила:

1. Огнезащищенные деревянные конструкции кровли на объекте: Здание детского сада, ЕДЦУ общей поверхностью 3885 кв. м., расположенные по адресу: Забайкальский край, г. Борзя, ул. Лазо, д. 102, подвергнуты поверхностной огнебиозащитной обработке.

2. Примененные средства огнезащиты - Огнебиозащитный состав для древесины марки «МИГ-09», выпускаемый по ТУ 2499-039-24505934-2009, соответствует ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». Сертификат соответствия №С-RU.НБ77.В.00098/21 действует до 07.10.2026 года.

Расход огнезащитного состава : 330 г/м².

3. Сроки выполнения работы:

- начало «16» июня 2022 г.
- окончание «16» июня 2022 г.

4. Качество выполнения работы:

- результаты визуального осмотра - равномерное солевое покрытие, соответствие поверхности требованиям НТД.
- результаты оценки горючести методом «стружки» шириной 5 мм, толщиной 0,1 мм - 0,2 мм в течении 3 - 5 секунд.

5. Вывод: Работа по огнезащите деревянных конструкций кровли по ДОГОВОРУ № ОГ-244/22 от «16» июня 2022 г. выполнена в срок, соответствует требованиям ТУ 2389-006-55569520-2009.

6. Группа огнезащитной эффективности – II группа.

7. Срок сохранения огнезащитной эффективности обработанных деревянных конструкций - 10 лет.

Сдал
представитель «Исполнителя»

Волковская А.А.

М.П.



Принял
представитель «Заказчика»

Сегаленко А.В.

М.П.





Забайкальское межрайонное отделение
Забайкальского краевого отделения
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

672005, Забайкальский край, г. Чита, ул. Рахова, 178

Тел/факс: (3022)31-55-59, e-mail: vdpo75@yandex.ru

**Протокол № 112/22 испытаний по контролю качества огнезащитной
обработки конструкций из древесины**

Основание для проведения испытания: п. 21 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479
(вместе с Правилами Противопожарного режима)

Цель контроля: Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций
кровли чердачного помещения.

Дата проведения испытаний: «16» 06 2022 года.

Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Жемчужина»

Место проведения испытаний: Здание детского сада, расположенное по адресу:
Забайкальский край, г. Борзя, ул. Лазо, д. 102

Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: Забайкальское
межрайонное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество».

Наименование (марка) огнезащитного состава: 3885 м2, нормальные.

Условия проведения испытания: температура воздуха, + 22 С, относительная влажность
воздуха, 30 %.

Испытания проводились в присутствии: _____

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытания
1.	Стойка	Самостоятельное горение, сквозной прогар, обугливание со стороны, обработанной огнезащитным составом, обугливание на всю глубину в зоне воздействия газовой горелки отсутствует
2.	Обрешетка	Самостоятельное горение, сквозной прогар, обугливание со стороны, обработанной огнезащитным составом, обугливание на всю глубину в зоне воздействия газовой горелки отсутствует
3.	Стойка	Самостоятельное горение, сквозной прогар, обугливание со стороны, обработанной огнезащитным составом, обугливание на всю глубину в зоне воздействия газовой горелки отсутствует
4.	Обрешетка	Самостоятельное горение, сквозной прогар, обугливание со стороны, обработанной огнезащитным составом, обугливание на всю глубину в зоне воздействия газовой горелки отсутствует

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ:

-САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ОТСУТСТВУЕТ;

-СКВОЗНОЕ ПРОГОРАНИЕ ОБРАЗЦОВ ОТСУТСТВУЕТ;

-ОБУГЛИВАНИЕ ОБРАБОТАННОЙ СО СТОРОНЫ ОБРАЗЦА ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ОТСУТСТВУЕТ;

-ОБУГЛИВАНИЕ НА ВСЮ ГЛУБИНУ ОБРАЗЦА В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ И ПЛАМЕННОЕ ГОРЕНИЕ ВНЕ
ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ, ОТСУТСТВУЕТ.

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ПРИБОР ПМП-1, ЗАВ. № 00065, ИЗГОТОВЛЕН 12.10.2016 Г.

ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ И ОБСЛЕДОВАНИЙ:

Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций кровли чердачного помещения здания детского сада
соответствует 2-ой группе огнезащитной эффективности и соответствует ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные
составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытания», ППР
от 16.09.2020 г. №1479.

Комиссия: Специальная ДПО

Ответственный за ППР

Результаты испытаний и обследования подтверждаю.

Председатель совета

М.П.

Рожковский А.А.
(фамилия и инициалы)

Афанасов В.В.
(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

